



Visser les coupleurs aux deux extrémités du pilier avant la mise en place.

B: Détail côté chapiteau



A: Détail côté embase

Mortier de scellement à base de liant hydraulique

300

Ø 45

Massif de fondation


Mortier maigre 0.5 pour stabilisation

Coupleur/M24

Il est impératif de faire une bonne étanchéité entre le poteau et le couronnement afin d'éviter les infiltrations d'eau dans la réserve technique du centre du poteau. Pour ce faire, il faut colmater l'extrémité supérieure du pilier

Tol. Gén.: + ou - 5 mm.

ÉCHELLE
0.05
0.25



A4

ALENTOUR
ZA Rue des Gouttes Impasse Léonard de Vinci
21120 LUX FRANCE

AUTEUR
mm
DR 16
27/10/08

PLL A3/3

PILIER de LOGGIA

Pose-ancrage

Plan N° 08067

Prov 05

PLL A3/3